

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

Муниципального бюджетного учреждения центральный стадион «Металлург»

г. Липецк, ул.Первомайская,59

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

г.Липецк 2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение центральный стадион «Металлург»

1.2. Адрес объекта: 398059, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Первомайская, 59

1.3. Сведения о размещении объекта: а) Основные сооружения, их характеристики (размеры)

- Отдельно стоящее административное здание (3 этажа) восточной трибуны - 110x35x13 м (3 этажа) (ввод в эксплуатацию-1983 год),
- восточная трибуна - общая площадь 2779 6 кв.м.
- южная и западная трибуны (2) 180x30x7м (ввод в эксплуатацию-1959 год),
- южная трибуна - общая площадь 1552.7 кв.м.
- подсобные помещения под трибуной
 - общая площадь 592,6 кв.м.
- западная трибуна - общая площадь 1401.4 кв.м.
- подсобные помещения под трибуной- общая площадь 123.9 кв.м.
- северная трибуна 150x30x8 м 180x30x7м (ввод в эксплуатацию-1961год), общая площадь 1549.5 кв.м.
- подсобные помещения под трибуной - общая площадь 719.2 кв.м.

б) Плоскостные спортивные сооружения:

- футбольное поле 105x75 м.
- тренировочное футбольное поле 60x50 м.
- волейбольная площадка 24x12 м.
- теннисный корт 31x20 м.
- Мини-футбольное поле 42,15x22,7

1.4. Год ввода в эксплуатацию:

- трибуны - с 1959 по 1961г.г.,
- административное здание-1983 г.
- Система автополива футбольного поля- 2004 г.
- Портал Северного входа, общественный туалет- 2005год

1.4 Год последнего капитального ремонта 2018 год

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 год,

Капитального 2026 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)(полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение центральный стадион «Металлург» , МБУ ЦС «Металлург»

Юридический адрес организации (учреждения)398059,г.Липецк, ул.Первомайская, 59

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)Муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент по физической культуре и спорту администрации г.Липецка

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

г.Липецк, ул. Невского , 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг

-Подготовка к проведению Всероссийских соревнований Первенства России по футболу, проведение Первенства на Кубок России по футболу, проведение футбольных матчей на Кубок города Липецка и Липецкой области и других соревнований городского и областного уровня.

-Платные группы по футболу, большому теннису;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200-300 человек в день (во время футбольных матчей от 3-4 тыс. человек до 10 876 тыс.человек)**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения **частично доступно**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - автобусы №№2.12.30.27: маршрутные автобусы №№330, 302, 327, 352, 351;со стороны ул.Фрунзе троллейбус № 7. маршрутные автобусы 322. 359

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **переход через автомобильную дорогу ул.Советская, ул.Первомайская;от ул.Фрунзе вверх по ул.Октябрьская.**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **300-500 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **5-7 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)**Да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет **Визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)**есть ступени к ул.Первомайская и к тротуару стадиона;от ул.Фрунзе ступени и идти на подъем по ул.Октябрьская.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. -
Индивидуальное решение с ТСП.

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина
		К	О	С	Г		
1	2	3				4	5
	Дверной проём						
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	5,0
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	2,0
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	нет
	-двери распашные (Р)					признак	Р
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см	165
	Крыльцо (входная площадка)						
	-Высота площадки					норматив не установлен	60см
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К	О	С		наличие	В наличии
	-Габариты площадки					не менее 128x755 см	
	-глубина	К				не менее 220 см	128
	-ширина	К				не менее 220 см	755
	-Навес	К	О	С		наличие	В наличии
	-Нескользящее покрытие	К	О	С		наличие	Резиновый коврик
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)	К	О			наличие	имеется
	-Нескользящее покрытие	К	О			наличие	нет
	-Поручни с двух сторон	К	О			наличие	нет
	-высота верхних поручней		О			85-95 см	имеются
	-высота нижних поручней	К				70 см	-
	-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием	К	О			не менее 30 см	-

	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	К	О		не менее 30 см	-
	-Разворотные площадки					-
	-Наличие промежуточной разворотной площадки	К				нет
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)	К			не менее 150 см	-
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)	К			не менее 150 см	-
	-Наличие разворотной площадки вверху	К			наличие	-
	-разворотная площадка вверху (глубина)	К			не менее 150 см	-
	-разворотная площадка вверху (ширина)	К			не менее 150 см	-
	-Наличие разворотной площадки внизу	К			наличие	В наличии
	-разворотная площадка внизу (глубина)	К			не менее 150 см	Асфальтовое покрытие перед администрат ивным зданием
	-разворотная площадка внизу (ширина)	К			не менее 150 см	
	-Уклон	К			h/l - не более 1/12 (8%)	не более 1/12 (8%)
	-Ширина марша	К			не менее 100 см	755
	Тамбур	К			наличие	имеется
	-Габариты тамбура				не менее 220x180 см	
	-глубина	К			не менее 220 см	250
	-ширина	К			не менее 180 см	530
	-Дверной проём					165

	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	5,0
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	2,0
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	-
	-двери распашные (Р)					признак	Р
	-ширина проема в свету	К				не менее 90 см	165

Пути движения -> Пути движения (коридор/холл)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина
		К	О	С	Г		
1	2	3				4	5
	Коридор №1	К	О	С			
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)					не менее 25 м	10,0
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж	280
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О	С		не менее 1 ед. на этаж	
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			С		не более 10 см.	нет
	-Тактильная полоса			С		Наличие	нет
	-Ширина коридора менее 150 см.						-

	-Наличие разворотных площадок					наличие	имеются
	-Разворотная площадка	К					
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см	280
	Коридор/холл №2	К	О	С			-
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	К	О	С		не менее 25 м	Фойе 139,7 кв.м-
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж	-
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О	С		не менее 1 ед. на этаж	-
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			С		не более 10 см.	нет
	-Тактильная полоса			С		Наличие	-
	-Ширина коридора менее 150 см.						280 см
	-Наличие разворотных площадок					наличие	-
	-Разворотная площадка	К					-
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см	150 см-

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина
		К	О	С	Г		
1	2	3				4	5
	Зал спортивный	К	О		Г	Наливное покрытие	15,05м x31,6 м
	-Дверной проём						
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	10,0
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	10,0
	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	130
	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)				Г	не менее 1 шт	Кресел нет
	-Площадь зала на 1 место	К				1,8 кв м на 1 место	-
	-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	К				наличие	Не требуется
	-Число мест в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	К				не менее 10%	-
	-Ширина прохода к месту для колясочника	К				не менее 120 см	-

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина
		К	О	С	Г		
1	2	3				4	5
	Санузел отдельный №1	К	О	С			
	-Дверной проём						
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	7,0
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	5,0
	-Ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	70,0
	-Знак доступности помещения					наличие	доступно
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	К	О			не менее 1 ед.	2
	-Кабины						2
	-Габариты					не менее 180x165 см	
	-минимальная глубина	К				не менее 180 см	126
	-минимальная ширина	К				не менее 165 см	88
	-Закрытые кабины					наличие	2
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	60
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	-
	-ширина проема двери в свету	К				не менее 90 см	70
	-Знак доступности кабины	К	О			наличие	нет
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом					не менее 80x120 см	имеется
	-глубина	К				не менее 120 см	12080
	-ширина	К				не менее 80 см	-

	-крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		О			наличие	нет
	-опорные поручни	К	О			наличие	нет
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			С		30 см	нет
	-Раковина					наличие	имеется
	-высота раковины	К	О			75-85 см	75
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	К				не менее 130 см	230
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	К				не менее 85 см	имеется
	-опорный поручень	К				наличие	

Средства информации и телекоммуникации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина
		К	О	С	Г		
1	2	3				4	5
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К		С	Г	наличие	
	-Надписи	К		С	Г	наличие	имеются
	-высота прописных букв			С		не менее 7,5 см	3,0
	-освещенность			С		наличие	В наличии
	-размещение на высоте	К		С	Г	не более 160 см	150
	-Указатели, пиктограммы			С		наличие	имеются
	-высота символов			С		не менее 7,5 см	
	-освещенность			С		наличие	
	-размещение на высоте	К		С		не более 200 см	160

Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К	О	С	Г	наличие	нет
Речевые информаторы и маяки			С		наличие	нет
-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			С		наличие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			С	Г	наличие	нет
Тактильные средства информации о предоставлении услуги			С		наличие	нет
-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С		наличие	нет
-на кабинах санитарно-бытовых помещений			С		наличие	нет
-на кнопках управления лифта			С		наличие	нет
-на поручнях лестниц			С		наличие	нет
-размещение на высоте			С		60-110 см	
Телефоны и таксофоны					телефон	телефон
-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	К				наличие	
-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	К				наличие	нет
-Текстофоны (текстовые телефоны)				Г	не менее 1 шт.	нет
-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			С	Г	не менее 1 шт.	нет

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Частично доступен

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Не требуется
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2025-2028 г.г.**

в рамках исполнения Программы в соответствии с требованиями СП59 13330 2020 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. **Доступно полностью всем, для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **Департамент по физической культуре и спорту администрации г.Липецка**4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов **по необходимости**

Объект частично доступен всем инвалидам (К,О, С,Г,У)

МБУ ЦС «Металлург» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и изменений в федеральных и региональных законах.

5. Особые отметки фотографии

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 6 л. |
| 7. Пути движения к объекту от остановки | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 27 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «//» февраля 2025 г.,
 2. Акта обследования объекта: № акта _1 от «//» февраля 2025 г.
- Фотографии прилагаются